

# Dune Opaco

Revestimiento decorativo para interiores con efecto metalizado opaco.

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**Dune Opaco** es un acabado para la decoración de interiores, a base de cargas con efecto opaco tenuamente metalizado. Estas cargas crean un juego de luz y colores reflejados cambiante y agradable.

## USOS

**Dune Opaco** consiente de obtener soluciones cromáticas suaves y sensaciones visuales y táctiles que crean ambientes sorprendentemente agradables y en sintonía con las actuales tendencias de la decoración de interiores.

## CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION

Características del legante: polímero acrílico en emulsión.

Masa voluminosa:

**Dune Opaco Base Silver:** 1,20 +/- 0,05 g/ml

## CARACTERISTICAS PRESTACIONALES

La aplicación de **Dune Opaco** es simple y práctica y permite tanto al decorador profesional como al privado no profesional, de realizar efectos de grande prestigio.

La versatilidad de **Dune Opaco** permite además la aplicación con varias herramientas a elección del aplicador para obtener innumerables trabajos personalizados.

## DILUICION

**Dune Opaco:** listo para el uso para aplicación con espátula de metal. Diluir con máximo 20% de agua en el caso de aplicación con rodillo.

**Clear Coat** (protección incolor para interiores): si aplicado en dos capas, diluir la primera capa con máximo 20% de agua y la segunda capa con máximo 5% de agua. Si aplicado en una sola capa, listo al uso o diluir con máximo 5% de agua.

## ADVERTENCIAS

Mezclar el producto adecuadamente antes de la tintura y de la aplicación.

No aplicar sobre soportes frescos y tendencialmente alcalinos, esperar el tiempo adecuado a la maduración, generalmente de cuatro semanas. Sobre superficies sujetas a stress es aconsejable la aplicación de una o más capas de **Clear Coat** (protección incolor para interiores), oportunamente diluido.

## PREPARACION DEL SOPORTE Y APLICACION

(Referida a condiciones ambientales T=25° C, UR=60%)

La superficie debe presentarse seca y sin polvo o manchas de humedad.

Si necesario consolidar el soporte con productos específicos.

En presencia de mohos tratar la superficie con productos especiales.

Remover cepillando o lavando eventuales florecimientos o viejas pinturas descascaradas.

Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pinturas de cal o tempera. Eliminar depósitos de polvo y smog cepillando.

En caso de soportes no homogéneos aplicar con pincel una capa de **Decofix** (fijativo mural micronizado) diluido.

Sobre soporte seco y compacto, aplicar una capa de **Novaprimer** (fijativo acrílico pigmentado al agua) diluido, con pincel o rodillo.

Esperar que el fondo seque completamente y aplicar, con rodillo o espátula de metal, una capa de **Dune Opaco**. Eliminar eventuales acumulaciones o crestas repasando la superficie húmeda.

Esperar que seque completamente la primera capa y aplicar, con espátula de metal o rodillo de pelo corto, una segunda capa de **Dune Opaco**, no diluido, en ligero exceso.

Repasar la superficie húmeda con espátula de metal, trabajando de manera circular hasta obtener el efecto deseado.

Secado: 24 horas aproximadamente en base al tipo de soporte, a su absorción y a las condiciones ambientales.

## RECOMENDACIONES

El material debe ser aplicado protegiendolo del hielo y de fuertes variaciones térmicas, durante todo el ciclo aplicativo.

No aplicar con temperatura del aire, del soporte y del producto inferiores a +5° o superiores a +35° C, ni bajo la acción directa del sol, ni sobre superficies sobrecalentadas (aunque a la sombra). La humedad del ambiente debe ser < 75%; la humedad del soporte debe ser < 10%.

Se aconseja de terminar cada trabajo con materiales del mismo lote de fabricación. En caso se utilizen distintas fabricaciones, se aconseja mezclar entre ellos los varios lotes, de modo de evitar pequeñas diferencias de tonalidad.

Para la correcta utilización de los materiales mencionados, de la diluición y de la aplicación, se recomienda la consultación de las relativas fichas técnicas.

Durante todas las fases de preparación del soporte, de los productos y de la aplicación, se recomienda la correcta utilización de las herramientas y de los dispositivos de protección individuales (dpi).

## LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua, inmediatamente despues de la utilización.

## RENDIMIENTO

**Dune Opaco:** 8-10 m<sup>2</sup>/l, en dos capas, según el grado de acabado del soporte y a su absorción.

## COLORES

**Base Silver**, y colores del catálogo **Dune**.

## EMBALAJES

Confecciones de 1 l y 5 l.

## CONDICIONES DE DURACION EN ALMACEN

El producto debe ser utilizado preferibilmente dentro de 2 años de la fecha de producción si se conserva en las latas originales no abiertos y en condiciones de temperatura adecuadas.

Scheda tecnica: Dune Opaco

Revisione n: 01

Data compilazione: 08-06-2015

Pag. 1 a 2

## **INDICACIONES DI SICURTÀ**

Directiva 2004/42/CE:

Dune Opaco (pintura para efectos decorativos)

Valór l mite UE para Dune Opaco (cat A/I): 200 g/l (2010)

Dune Opaco contiene al m ximo 200 g/l de COV.

El producto debe transportarse, utilizarse y guardarse conforme a las normas de higiene y seguridad vigentes. No tirar los residuos en los desagues; dejar secar completamente los residuos y tratarlos como residuos especiales.

Conservar fuera del alcance de los ni os. En caso de ingest n consultar inmediatamente un m dico.

Para una informaci n m s completa, consultar la Ficha Datos de Seguridad.

NOTA- LA F BRICA DE PINTURAS NOVACOLOR garantiza que la informaci n recogida en esta ficha se transmite conforme a su mejor experiencia y conocimientos t cnicos y cient ficos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos de sus uso, ya que las condiciones de aplicaci n est n fuera de su control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso espec fico.

La presente anula y sustituye cualquier ficha anterior.